Lenkung defekt, Fahrzeug abstellen. Touareg 7P 2011 239 PS

Beitrag von „pe7e“ vom 17. März 2021 um 19:12

Hi,

wie Robert schrieb:

1. neue Batterie (en) evtl. hast du ja 2 Stück, dann solltest du auch besser beide Tauschen - Edit: sorry, gilt nur für den 7L - danke an Robert für den Hinweis. Das habe ich übersehen...

2. die neue(n) Batterie(n) richtig voll laden

3. den Hobel Starten und alle Fehler mit z.B.: VCDS in jedem Steuergerät einzeln löschen

dann berichten wie es aussieht.

Gruß und Viel Erfolg

Pe7e