Fehler Fahrwerk Werkstatt + ESP

Beitrag von „Dani2021“ vom 11. April 2021 um 19:52

Guten Abend,

War gerade dabei, die Einstellungen unseres V10 TDi Touareg zu lernen (oder es zu versuchen), und habe dabei wohl selbst ein Problem gemacht.

Und zwar habe ich das Bordbuch auf der Mittelkonsole abgelegt, da wo die Knöpfe für ESP und Fahrwerk sind ("Lock").

Plötzlich fingen an, im Display die ESP-Leuchte und das Fahrwerk-Symbol zu leuchten, zusammen mit der Warnung "Fehler Fahrwerk Werkstatt!"

Mehrmaliges aus- und einschalten der Zündung bzw. Neustart ließen die Warnungen nicht verschwinden.

Was kann man da machen?

Hoffe, jemand hat einen guten Tipp!

Danke im Voraus und viele Grüße