Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „Knud“ vom 27. April 2021 um 16:12

Moin!

Bluetooth samt Steuergerätewechsels hab ich ja vor ein paar Jahren hinbekommen.

Nun geht die Ladefunktion nicht mehr, nachdem ich ein anderes Telefon angeschlossen hab. Statt Mini USB nun USB C.
Die Sicherungen 4, 7, 47 und 49 sind in Ordnung. Es kommen oben aber nur 0,02 V an 😉
Gibts Hinweise, was noch zu prüfen ist?

20210427_155439_resized.jpg

20210427_155454_resized.jpg