Dichtung Defekt Motor Teil unbekannt

Beitrag von „curio“ vom 20. Juli 2021 um 09:58

..Regenwasser von durch den Kühlergrill? Der Motorenraum Ost nicht hermetisch dicht.

Viel Erfolg

Achim