Schlagen am Hinterachsdifferenzial

Beitrag von „MaddinLFC“ vom 25. Juli 2021 um 22:02

Komme gerade wieder heim.

Heute wieder den ganzen Tag geschraubt.

gebrauchtes Verteilergetriebe montiert.

Fehler ist eher schlimmer geworden ... das Geräusch hat sich nicht verändert, meiner Meinung nach wurde es nur schlimmer.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, hat das andere Getriebe (oder Stellmotor) dafür gesorgt, dass es lauter wurde oder habe ich die Kardanwelle nicht 100% montiert.

Ich habe dann den Stellmotor mal quer getauscht, also meinen wieder rein und den anderen raus.

Subjektiv meine ich, dass das Geräusch jetzt wieder das alte ist, also wieder bisschen leiser.

Naja, ich habe jetzt mal einen neuen Stellmotor bestellt.

Morgen werde ich mein Verteilergetriebe mal öffnen.

Kardanwelle wurde vom Vorbesitzer schon mal erneuert und schaut echt top aus. Auch das Mittellager, vielleicht wurde da bei der Montage etwas nicht richtig gemacht. Könnte sein.

Stellmotor Anschluss habe ich alles durchgemessen, kein Kabelbruch.

Stellmotor fährt nur wenn verbaut.

Frag mich nicht wie er das weiß, aber wenn ausgebaut, dann fährt er nicht. Hat auch 0,0 V anliegen.

Bin mittlerweile schon sehr gespannt was es ist, vom Prinzip habe ich bald den ganzen Antriebsstrang durch.

Ihr könnt mich jederzeit mit Ideen füttern

Vielen Dank

bis morgen

Martin