Luftfahrwerk Hart

Beitrag von „Mercedes1861“ vom 12. September 2021 um 21:38

Hallo, habe mich gerade neu Angemeldet, da mir keiner weiterhelfen kann.(ist ein Q7 Typ 4L) Ich habe vor ein paar Wochen die Rdhv gewechselt. Auto auf Bühne ,wagenhebermodus rein und gewechselt. Danach Motor an, aber man hörte keinen Kompressor. Im Fs stand Regalanlage deaktiviert, nichts ging mehr, Stand quasi ganz unten und liess sich nicht hochfahren . Audi angerufen, die haben das Fahrwerk Notbefüllt und einen Hardwarereset vom Steuergerät gemacht. Hat 230 Euro gekostet.Seit dem ist das Fahrwerk Knüppelharte. Alles andere am Fahrwerk funktioniert Einwandfrei . Fs ist leer . Was kann passiert sein???? Vor der Geschichte hat der Wagen im Comfor Modus wunderbar gefedert . Kann mir jemand helfen? Mfg