Geräusche beim betätigen der Heckklappe

Beitrag von „MV-NB“ vom 22. März 2022 um 19:53

> Zitat von pe7e
>
> Hi,
>
> das Problem kenne ich nicht. Der Übergang zwischen den Blechen sieht mir nicht original aus. Hatte das Fahrzeug mal einen Schaden an der Stelle? Genau kann ich das aber nicht einschätzen, da ich beim CR noch keine Verkleidung in diesem Bereich demontiert habe. Beim 7P und 7L war dieser Bereich aus einem Stück. Die Verbindungen zu anderen Karossierieteilen wurde mittels Punktschweißungen (und auch Kleber) hergestellt. Die Punktschweisungen sehen beim 7P und 7L deutlich besser aus als das was ich auf dem Video bzw. Bild von dir sehe.
>
> Gruß Peter

Hallo Peter.

Laut Historie ist der Wagen Unfallfrei und alles Original.

Gruß Ronny