ABS/ESP Fehler usw.

Beitrag von „Touareg 2004“ vom 29. März 2022 um 13:36

Hallo Touareg Freunde

Habe mir einen VW Touareg Benziner/Lpg Automatik Baujahr 2004 Juli gekauft. Ist ein US ausführung.

Nun das Problem

Der wagen ist in notprogram und fährt nicht mehr wie 80 kmh. Nach Fehlerlesung kam die Fehler

-01315 Getriebesteuergerät keine kommunikation Permanent

-01316 Abs Steuergerät keine kommunikation Permanent

-02053 Steuergerät Verteilergetriebe keine kommunikation Permanent.

Nun die Getriebesteuergerät und verteilergetriebesteuergeräte habe ich bei beifahrersitz unten ausgebaut und in platine kontrolliert keine oxidation oder brandstelle.

Kabelbaum unterm sitz alles kontrolliert, untem am boden alle kabel soweit ok.

Es steht keine kommunikation, wo kann denn der Fehler sein?

Laut eine freie werkstattmann sagte mir das am motorraum der abs steuergerät es an getriebesteuergeräte kommuniziert und der fehler dort sein könnte.

Würde mich von Euch auf alle tipps freuen, weil der wagen auf D N R umschaltung auch ruckelt und der rückwärtsgang lichter gehen auch nicht. Es fährt auf notgang nur 80 kmh.

Schonmal Danke an alle rückmeldungen.