Nockenwellenpositionssensor defekt

Beitrag von „coala“ vom 22. Juli 2022 um 15:28

[Zitat von CH Touareg V8](#)

Also nun weiss ich auch nicht mehr weiter laut ElsaWin und ETKA hat mein Model eine Kette 🤔 um die aber zu wechseln + Spanner neu muss der Motor raus ... [...]

Servus,

der "alte" V8 mit 4,2 l und Saugrohreinspritzung hat einen Riementrieb für die Ventilsteuerung. Allerdings auch eine kurze Nockenwellenrollenkette. Und nur die sitzt am anderen Ende des Motors, also zur Spritzwand hin. Die Hallgeber sind allerdings vorne verbaut, nämlich im Bereich der beiden Nockenwellenräder des Zahnriemenriemens.

Gibt es einen triftigen Grund weshalb du diese Kette wechseln möchtest?

Grüße

Robert