Spiegelverstellung X/Y Position Fahrerseite geht nicht

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 20. September 2022 um 20:59

Guten Abend

Laut 7Zap Teilekatalog sind die Verstellmotoren für links und rechts identisch.

7L6959577 ohne, 7L6959577A mit Memoryfunktion.

Sorry für die schlechten Nachrichten.

Schönen Abend