Spiegelverstellung X/Y Position Fahrerseite geht nicht

Beitrag von „Pechente“ vom 22. September 2022 um 19:12

Hallo Robert,

Vielen Dank fürs detaillierte einlesen.

Der Stecker an der Verstelleinheit ist 3 polig. Deine Annahme ist korrekt.

Ich habe 2x die Verstelleinheit ohne Memory Funktion bestellt und lt. aufgeklebter Teilenummer auch geliefert bekommen... aber 100% ausschließen kann man diesen Fall nicht.

Mein Fahrzeug hat eine mechanische Sitzverstellung. Daher bin ich davon ausgegangen, dass keine Memory Spiegel verbaut sind. Wie kann ich am sichersten prüfen, dass ich keine Memory Spiegel habe?

Vielen Dank und Grüße!