Touareg II BJ 2011 senkt hinten im Stand über Nacht ab

Beitrag von „Tessi“ vom 25. Februar 2023 um 09:13

Hallo Ihr Lieben

Ich bin etwas verzweifelt mit unserem Dicken

Wir haben das Problem seit letztem Jahr das er sich in der Nacht nur hinten absenkt .

Im Dezember waren wir bei der Werkstatt die hatte den Fehlerspeicher ausgelesen .

Zu dem Zeitpunkt war der Kompressor laut Fehlercode wohl noch okay . Leider war ein Termin dann erst dieses Jahr möglich und übers Jahr sind dann die Sicherungen vom Fahrwerk geflogen.

Beim Termin wurde dann Kompressor mit Ventilblock erneuert und auf Undichtigkeiten geprüft.

Soweit so gut am nächsten Tag seh ich das er wieder hinten abgesenkt ist ..

Fehlerspeicher zeigt nix an

okay Idee war dann auch die hinteren Ventile an den Federn zu tauschen.

Leider war auch das ohne Erfolg und unser Dicker saß am Morgen danach wieder mit dem Popo am Boden

Die Werkstatt ist etwas ratlos .. von daher hoffe ich das vielleicht hier schon mal jemand mit dem Touareg II

So ein Problem hatte und sich das erklären kann..

ich hab bei der Suche im Forum auch das PDF für den Touareg I gefunden das hilft aber denke ich mal nicht wirklich für unseren weiter oder?

Ich bedanke mich schon mal im Voraus für Eure Hilfe und suche derweilen mal noch weiter