Aussentemperatur spinnt

Beitrag von „Blade1990“ vom 17. Mai 2023 um 06:55

Hi,

so neuer Sensor wurde eingebaut. Leider hat sich diesmal nichts geändert. Scheint dann wohl doch weniger am Sensor zu liegen. So bleibt wohl nur noch die Verkabelung übrig. Oder hat jemand noch eine Idee? Wie schon gesagt, die 5V liegen dauerhaft an.

Gruß Peter