Heckscheibenklappe öffnet nicht

Beitrag von „Pechente“ vom 18. Oktober 2023 um 23:03

Hallo zusammen,

ich habe ein weiteres Update zu diesem Thema: ich habe den Ausbau aufgegeben, da das Ersatzteil 7L6 845 227 E Ersatzlos entfallen ist. Es gibt jedoch Anleitungen, wie der Mikroschalter innerhalb des Drucktasters durch aufschneiden, löten und wieder einkleben instand gesetzt werden kann.

Vielen Dank und Grüße!