V6 TDI qualmt sporadisch

Beitrag von „donadi“ vom 17. Dezember 2023 um 23:57

Musste meine Bohrmaschine etwas umkonfigurieren, hat aber gut geklappt mit dem ausbohren. Bolzen sind eingepresst, leider vor dem anschweißen vom Flansch. Somit nicht tauschbar. Bohrloch ist 9mm.

IMG_9964.jpg

82DFE196-E37F-489B-98E6-AAD4B0A045A0.jpg