Der Touareg V8 TDI R-Line von Linx

Beitrag von „Linx“ vom 23. Dezember 2023 um 00:36

Wie in einem anderen Thread im Motorenbereich bereits mitgeteilt, bin ich beim Luftfilterwechsel aufgrund der nassen und schon fast zerstörten Luftfilter erschrocken.

47.jpg

Die vermutliche Ursache sind mehrere verstopfte Wasserabläufe in den Luftrohren bzw. unten am Luftfilterkasten. Diese habe ich gereinigt, und hoffe dass das Problem nun für eine Weile minimiert ist.

50.jpg

Hier sieht man einen solchen Wasserablaufschlauch:

53.jpg