Nach Scheinwerferausbau geht Xenon nicht und Fehlermeldung AFS ohne Funktion

Beitrag von „atomicfan“ vom 30. März 2024 um 22:38

Mein 05er w12 hat auf einer Seite kein Xenonlicht mehr, Standlicht geht aber.

Ich hab beide Scheinwerfer ausgebaut und lackiert, der wo jetzt kein Xenon mehr geht, da ist die Halterung wo man mit dem Sechskant den Scheinwerfer reinzieht abgebrochen, da musste ich mit einem Schraubenzieher und Gewalt nachhelfen, damit er rausgeht.

brokenpart.jpg

Ob ich ihn so ganz reingekriegt hab, bin ich mir nicht sicher, aber wenn er nicht drinnen wäre, würde auch das Standlicht nicht gehen, oder?

Gibts ne Möglichkeit zu testen ob es der Xenonbrenner oder das Steuergerät ist, oder gar ganz was anderes?