Nach Scheinwerferausbau geht Xenon nicht und Fehlermeldung AFS ohne Funktion

Beitrag von „SwissT“ vom 7. April 2024 um 15:36

Hallo Robert

Ja das ist das gleiche, was ich meine.

Hatte das Thema bei einem T mit Xenon. Bilder hab ich leider keine dazu. Aber man sieht es sofort, wenn man die Abdeckungen hinten am Scheinwerfer abmacht.

LG Manuel