Nach Scheinwerferausbau geht Xenon nicht und Fehlermeldung AFS ohne Funktion

Beitrag von „atomicfan“ vom 9. April 2024 um 22:55

Neuer Brenner hat leider nichts gebracht.

Anbei mal ein paar Fotos von den Steckern.

Wenn ich mit einem großen Schraubenzieher von hinten am Stecker drücke, zündet er leider auch nicht.

Die Kabel innen im Scheinwerfer sehen gut aus.