Pfeiffgeräusche Lüftung

Beitrag von „Frank“ vom 12. Juni 2004 um 15:31

Hallo,

Alles ist geöffnet, bei VW ist bekannt dass sich auf höhere Geschwindigkeiten ein Pfeiffgeraus entwicklen kann. Ursache ist ein loch in hintere Türen, wass für Produktionszweckr nötig ist. Auf höhere Geschindigkeiten entsteht ein Vakuum. Die lösung ist dass Loch abkleben, dies ist aber nicht mein Problem.

Frank