Laufleistung

Beitrag von „Austrianer“ vom 25. Juni 2005 um 11:46

V6 TDI 03/05 8000 km

Temperaturfühler ohne Funktion - neu
Fahrwerk vermessen 3 x - immer noch nicht perfekt aber jetzt tolerabel
Heckklappenverkledung innen lose - repariert jetzt o.k.
Automatikwählhebel Sperre kaputt - neu
Zwei sehr nervige Geräusche nach mehreren Werkstattaufenthalten nicht repariert.

Jetzt noch einen Versuch mit der Werkstatt ausgemacht, bei Nichterfolg wird gewandelt.
Unzählige Telefonate mit VW wie gehts weiter, wer bezahlt Mietwagen usw.

So schön das Auto ist und Spaß macht , daß trübt schon sehr.

Gruß Austrianer