R5 kein Power

Beitrag von „Thanandon“ vom 27. Juli 2005 um 08:55

Auto wieder da!
Kat ausgetauscht und der Dicker brummt wieder!
Somit ein weiterer Fall abgeschlossen!