Bedienelemente verlieren die Beschichtung

Beitrag von „tengel“ vom 21. September 2005 um 15:31

> Zitat von Johnson
>
> Hi,
>
> seit einiger Zeit lösen sich bei meinem Dicken die Bedienelemente auf! Unter der sonst schwarzen Beschichtung ist nun hässliches weisses Plastik zu sehen. Folgende Stellen sind betroffen:
>
> Hat schon mal jemand ein Problem damit gehabt? Ist ein bischen früh nach 2 Jahren das er nun anfängt sich selber zu kompostieren, gelle?!
>
> Gruss Frank

Sofort zum 🙂 und Alarm schlagen, Problembehebung sollte noch innerhalb der Gewährleistung von 2, aber m.E. auch darüberhinaus behoben werden. Ist ja so schlimm wie Durchrostung und hier wird 12 Jahre Garantie gegeben...