Sehr kranker Dicker

Beitrag von „owolter“ vom 25. Oktober 2005 um 07:52

Zitat von Sandokahn

Also für mich sieht das Loch sehr komisch aus ein Hitzeschaden kann das nicht sein ,wohl ehr das beim Guss sich Lunkern gebildet haben und die mit der Zeit aufgeplatzt sind

das ist ein kolbenabschmelzer.

das loch in der laufbahn ist ein folgeschaden daraus.

@andreas

das wäre mir neu, dass der V10 gedrosselt ist