Mein Dicker schwächelt :-(

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 6. November 2005 um 11:56

> Zitat von andreas
>
> In absehbarer Zeit müssen wohl alle luftgefederten, die
> bis Anfang 2005 gebaut wurden, in die Werkstatt um
> am Kompressor etwas austauschen zu lassen. Schau,
> dass das gleich mitgemacht wird.
>
> Gruß
> andreas
>
> Alles anzeigen

Hallo Andreas,
da meiner Modelljahr 2005 mit Erstzulassung 10/2004 ist lässt mich Deine Aussage aufhorchen.
Weißt Du hier Näheres?

Gruß