Weihnachts(frust)geschenk II

Beitrag von „juma“ vom 23. Dezember 2005 um 16:04

Servus,

> Zitat von metagross
>
> hi uli,
>
> ist bei deinem dicken nur dieser besagte schlauch gewechselt worden, oder sind noch andere sachen verändert worden ? ich müßte es meinem:o ganz genau erklären, da der voll auf dem schlauch steht. auch eine kompetente werkstatt, oder ein ansprechpartner der ahnung hat würde mir schon weiter helfen. (rhein-main gebiet)

Also meiner hat vor meinem Besuch auch noch nichts davon gewußt, aber er hat in seinen Rechner geschaut und da findet man wohl die Freigabe für die betreffenden Teil.
Gewechselt worden sind 1 Schlauch (Strömungsdämpfer Tle-Nr.: 7L6 129 627 F) und die dazugehörige Aufnahme (Strömungsdämpfer #: 059 129 955A).
Das ganze hat 10min gedauert und der Uhu ist mit einem Hallali erlegt...

Eigentlich müsste Dein das also auch in seinem Rechner finden...ansonsten anhabd der Teilenummern bestellen und wechseln...kann man auch selbst machen, aber da es ja sowieso nichts kostet, beschäftigt man mal wieder einen Mechaniker...außerdem wird der Wagen dann mal wieder gewaschen

Einen Tip für Deine region, was den angeht, kann ich Dir aber nicht geben, aber da werden sich vermutlich schnell welche finden, denn dort befinden sich ja förmlich "Einstände" des Dicken, im Gegensatz zu uns...bei uns ist der Dicke eher Wechselwild