Leder defekt

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 18. März 2006 um 14:00

Hallo Roland,

m.E. kann das bei der Konstruktion nicht funktionieren. Es ist viel zu wenig Spiel vorhanden, um die Gitterbefestigung unterzubringen. Da bringt es auch nichts, wenn man das Metall "isoliert", was ja wohl geschehen ist. Hier sollte sich VW positionieren. Ich würde die Fotos an VW senden und unter Bezug auf die erste Reparatur um Stellungnahme bitten.

Thomas