mal wieder eine Klapperanalyse - Armaturenbrett

Beitrag von „bionx“ vom 1. September 2006 um 07:53

Ein herzliches Hallo an Alle.

Nachdem ich nun mittlerweile rund 1450 km mit meinem neuen Touareg zurückgelegt habe, kann ich tatsächlich nur eine einzige störende Kleinigkeit feststellen, die nicht vollständig zu meiner Zufriedenheit ist.

Wenn ich über Kopfsteinplaster oder Plattenwege fahre, habe ich links im Armaturenbrett oft ein Klappern - naja - eher eine Vibration. Es hört sich so an, als wenn irgendwas einen halben Millimeter Spiel hat.
Nun habe ich hier viel über die verschiedensten Klapperstellen gelesen, nur noch nichts von dem von mir beschriebenen Klapperort. Es hört sich wirklich so an, als ob es direkt hinter dem Armaturen (links von den Anzeigeinstrumenten) kommt.
Ich traue mich nicht so richtig, dem zu sagen, er soll die mal rausnehmen, da ich befürchte, dass es danach noch schlimmer ist.
Kennt jemand von Euch vielleicht dieses Problem, dann könnte ich dem Freundlichen direkt einen Tip geben. Wenn ich die Klapperthreads hier lese, scheint es auch so, als wenn die Geräusche in den meisten Fällen nicht "vernichtet" werden. Sollte ich lieber damit leben lernen?

Micha