Vibrationen durch Unwucht?

Beitrag von „HTECH“ vom 11. September 2006 um 20:13

Hatte auch ein Vibrationsproblem zwischen 110 und 140 km/h durch Unwucht bei 235/65 R17, das erst nach dem dritten Auswuchten beseitigt war !

Gruss

HTECH