Touareg R5 TDI Handschalter schafft keine 100 % Steigung

Beitrag von „noti“ vom 21. September 2006 um 20:06

Also ich habe einen R5 Schalter BJ 10/03. Diese Drehzahlregelung kann ich nicht ganz nachvollziehen.

Seinerzeit in Bauschheim habe ich vergessen (besser zuerst gar nicht gewußt), dass man das ESP ausschalten muß. Daher hat er mir beim ersten Versuch damals den Motor abgedreht. Beim 2. Versuch war es dann ohne ESP, allerdings hatten meine Reifen auf dem Sand keinen Grip mehr und so bin ich durchdrehenden Rädern in den Baum gerutscht. Aber Drehzal war voll da (2.Gang)

Bei unserem Wientreffen habe ich ja auch die eine und andere Steigungen genommen. Teilweise 1. oder 2. Gang - immer war volle Leistung da.

Bei angefügtem Bild habe ich allerdings passen müssen, da wieder meine Reifen keinen Grip mehr aufbauen konnten (bild2) - aber Motor fast im Drehzahlbegrenzer im 2. Gang

Übrigens bin ich Mitte 03 in Bratislava auch mit einem Schalter gefahren und habe auch keine Probleme gehabt.