Touareg R5 TDI Handschalter schafft keine 100 % Steigung

Beitrag von „jamesbond“ vom 21. September 2006 um 23:15

> Zitat von Sandokahn
>
> ich hab ja in dem anderen Fred schon gschrieben ,das mir der techn. Außendienst bestätigt hat, das der R5 Schalter in 1-2LOW im Drehmoment und Leistung begrenzt ist weil die Möglichkeit besteht, das der Antriebstrang durch Lastspitzen beschädigt wird.
> Und was noch dazu kommt diese Programmierung soll wohl nicht ohne weiteres aufgehoben werden können.

Naja, wir haben im Lauf der Zeit gemerkt, dass nicht jede Aussage von VW-Technikern "den vollen Kern der Wahrheit" trifft.

Eine "Begrenzung" in Form einer Drehzahlbegrenzung wäre vielleicht noch denkbar ..... aber nicht ein "programmiertes Absenken" der Leistung ..... darüber wird wohl ein bisschen viel Stimmung gemacht.

LG
james