Startschwierigkeiten

Beitrag von „Stein“ vom 24. Dezember 2006 um 13:43

Hallo

jetzt das Rätsels Lösung

ich hab die Batterie überprüft vor dem starten= 12.5volt=40%.
Deshalb ist die Elektronik beim Vorglühen ausgestiegen- zu wenig Saft.
Der t-reg häng jetzt erst mal an Tropf bis morgen.:(

Wenn er dann wieder normal startet hats wohl daran gelegen.
Wundert mich nur das keiner das gleiche Problem bisher hatte.

Gruß
Eric