RDKS am touareg

Beitrag von „diederit“ vom 14. Juni 2018 um 20:57

Hi

wir haben den Touareg nun neu.
ab wann wurden die Sensoren zur Erkennung von RDKS verbaut?
derzeit wird im RNS850 das Menue „reifendruck“ nicht al angezeigt.
haben wir dann die Funktion nicht? Modell 2013, T2

Beitrag von „Arndt“ vom 14. Juni 2018 um 21:13

Das kam glaube ich mit dem Facelift.

Beitrag von „diederit“ vom 14. Juni 2018 um 21:33

> Zitat von Arndt
>
> Das kam glaube ich mit dem Facelift.

Hallo arnd

danke für deine Antwort.
wann war denn das Facelift?

wird denn dann der reifendruck übder das ABS gemessen?

Beitrag von „Arndt“ vom 14. Juni 2018 um 22:02

Das Facelift kam im Herbst 14.

Vorher waren die RDKS bzw. eine Überwachung keine gesetzliche Pflicht und man hatte die Sensoren nur verbaut, wenn man sie explizit mitbestellt hatte.

Eine Lösung wie beim Golf über die ABS-Sensoren gab es beim Touareg nie.

Beitrag von „diederit“ vom 14. Juni 2018 um 22:29

> Zitat von Arndt
>
> Das Facelift kam im Herbst 14.
>
> Vorher waren die RDKS bzw. eine Überwachung keine gesetzliche Pflicht und man hatte die Sensoren nur verbaut, wenn man sie explizit mitbestellt hatte.
>
> Eine Lösung wie beim Golf über die ABS-Sensoren gab es beim Touareg nie.

Das heisst aber auch das der Wagen die Drücke schon erkennen kann wenn der reifen einen RDS verbaut hat?

Beitrag von „coala“ vom 14. Juni 2018 um 23:36

> Zitat von diederit
>
> Das heisst aber auch das der Wagen die Drücke schon erkennen kann wenn der reifen einen RDS verbaut hat?

Servus,

die Sensoren in den Rädern helfen dir nichts, wenn die - damals aufpreispflichtige - RDK nicht im Fahrzeug als Sonderausstattung verbaut ist. Es fehlt dann schlichtweg die Hardware dafür und somit ist auch keine Funktion gegeben.

Grüße
Robert

Beitrag von „diederit“ vom 15. Juni 2018 um 06:27

> Zitat von coala
>
> Servus,
>
> die Sensoren in den Rädern helfen dir nichts, wenn die - damals aufpreispflichtige - RDK nicht im Fahrzeug als Sonderausstattung verbaut ist. Es fehlt dann schlichtweg die Hardware dafür und somit ist auch keine Funktion gegeben.
>
> Grüße
> Robert

Hallo

wie kann ich denn feststellen ob die Hardware verbaut ist?

Beitrag von „Todi“ vom 18. Juni 2018 um 14:28

Servus,

ich fasse das von Arndt schon geschriebene nochmal für dich zusammen... Bei den ersten T2 der Modelljahre 2010 - 2014 war das aktive RDKS - mit Radsensoren und entsprechender Hardware im Fahrzeug - aufpreispflichtiges Extra. Ein passives System - über die ABS/Drehzahlsensoren - wurde für den T2 nie angeboten/verbaut. Mit dem Facelift zum Modelljahr 2015 (Herbst 2014) wurde das aktive RDKS durch gesetzliche Auflagen in die Serienaustattung übernommen.

Ob du bei deinem 2013er über ein (zum Produktionszeitpunkt aufpreispflichtiges) RDKS verfügst, wirst du zudem nicht über das RNS 850 feststellen können. Die Anzeige bei verbautem RDKS wurde beim T2 über das MFD (Multifunktionsdisplay) zwischen Tacho und Drehzahlmesser realisiert und ist wie folgt anwählbar(hier am Beispiel meines 2016er Facelift):

Über das rechte Steuerkreuz am Lenkrad "Fahrzeug" auswählen

InkedRDKS1_LI.jpg

Mit der Menütaste (unter dem rechten Steuerkreuz) die Auswahl öffnen und "Reifendruck" anwählen..

InkedRDKS2_LI.jpg

Mit "OK" im rechten Steuerkreuz bestätigen und schon hast du den Reifendruck in der Anzeige...

RDKS3.jpg

Falls die Auswahlmöglichkeit bei dir nicht erscheint, ist kein RDKS verbaut...

Gruß
Todi