Injektor ausgebaut und dabei Mutter versenkt!

Beitrag von „duck914“ vom 29. Januar 2020 um 18:52

Spott und Hohn kann ich gerade nicht ertragen!

Mir ist etwas ziemlich dämliches passiert.

Der letzte Injektor und die letzte Mutter beim Zylinder 6, ich kam kaum dran und dann ist mein Hocker weggerutscht und da ist es passiert 😩

Die Mutter ist im Zylinderkopf.

Hat einer eine Idee?

Bin über gute Vorschläge dankbar.

Grüße Marko

Beitrag von „JSFK“ vom 29. Januar 2020 um 21:17

Schwanenhalsmagnet. Wenn nicht Magnetisch etwas Fett an die Spitze

---

Beitrag von „curio“ vom 30. Januar 2020 um 08:39

Ich nehme mal an in den Ansaugkanal?!

Wenn Ventil zu: Mal Versuchen mit Pressluft auszublasen (Alles andere Abdecken, wo sie dann wieder reinfallen könnte), oder Staubsauger mit Rüssel (Fangnetz einbauen) oder Stabmagnet

Wenn Ventil auf: Mal Pressluft durch die Injektoröffnung oder Staubsauger an Ansaugtrakt, dabei Injektoröffnung intervallweise Verschließen um Unterdruck/ Strömung herzustellen.

...ein billiges Bildschirmendoskop kann schon mal bei der Klärung der Lage helfen!

Viel Erfolg

Achim

Beitrag von „duck914“ vom 3. Februar 2020 um 12:51

Hallo,

ich habe einen Mini Magnetheber bestellt und heute habe ich die Mutter erfolgreich rausgefischt

Darauf gibt es heute Abend ein extra Bier.

Danke für die Antworten.

Beitrag von „Sittingbull“ vom 3. Februar 2020 um 12:56

Hallo Marko,

Danke für die Rückmeldung

Grüße von Stephan

Beitrag von „pe7e“ vom 3. Februar 2020 um 13:27

Glück gehabt

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 3. Februar 2020 um 13:51

> Zitat von pe7e

> 👍 Glück gehabt 😉😎

"Hier werden Sie geholfen"

Gruß

Hannes