schleichender Kühlwasserverlust

Beitrag von „rebell21“ vom 8. Juni 2020 um 09:45

Hallo,

mein Touareg II, V8 TDI (BJ 2013) verliert ganz langsam Kühlwasser. Nach ca. 2 Wochen muss ich einen Liter nachfüllen. Nach längerer Standzeit (1-2 Wochen) habe ich vorne links unter dem Motor eine feuchte Stelle auf dem Boden. Es tropft nicht wirklich viel. Nach dem Start des Motors erhalte ich dann die Meldung "Kühlwasser prüfen". Ich fülle einen Liter auf und alles ist in Ordnung. Nach zwei Wochen das gleiche Spiel. Ist das bekannt ? Von oben ist nicht zu erkennen. Eine KFZ Werkstatt konnte auch von unten noch keine Undichtigkeit finden.

Beitrag von „pe7e“ vom 8. Juni 2020 um 10:04

Hi,

vorn links oder eher in Nähe das Radhauses? In Radhausnähe ist nämlich die Standheizung - hier kommt ab und an mal eine vergammelte Leitung vor.

Gruß