Wagen zieht nach einer Seite

Beitrag von „jamesbond“ vom 16. Februar 2007 um 13:17

> Zitat von salvatore
>
> .....da er nach rechts zog und 4-maliges Vermessen & Einstellen nichts gebracht hatte.....

Das ist ein "Uralt-Problem" beim Touareg. Es gab (angeblich lag das Problem in der Fertigung und ist gelöst) einfach eine Anzahl Touareg, die nach rechts gezogen haben, ohne dass eine Fehlerbehebung möglich war.

LG
james