Pioneer AVIC HD-1-BT

Beitrag von „FrankS“ vom 24. März 2007 um 14:07

> Zitat von peter1955
>
> ..Denn - in USA kein RDS, daher in D kein TMC, in USA nur 0,5 Schritte im Tunerbereich, in EUROPA 0,1 Trennung und die EUROPA DVD kostet 400,00 EUR ...

RDS gibt es in den USA auch, allerdings nicht alle darin enthaltenen Dienste, so wird hier in der Regel nur der PS (Programme Service Name)- Dienst zur Anzeige des Senders bzw. der dazu umgebogenen Anzeige von Titel/Interpret verwendet. TMC, TA/TP und EON wird eher nicht angeboten und so auch von den Radios nicht unterstützt

Das FM (UKW) Frequenzraster in den USA beträgt 0,2 MHz, alle Radiosender senden auf den ungeraden Nachkommastellen (89.3, 89.5, 87.7,...) während europäische Sender **auch** auf den geraden Nachkommastellen zu finden sind. So empfängt man mit einem US- Radio maximal die Hälfte der möglichen EU- Sender sauber.

Das ganze ändert nichts an der Richtigkeit des Postings von Peter1955, ich wollte aber trotzdem mal die technischen Daten aufarbeiten.

Gruß,

Frank