Vibration am Lenkrad

Beitrag von „Achim“ vom 15. Juni 2007 um 12:41

Echt lustig eure Kommentare!

Sägezahnproblematik im Profil der Reifen scheint da definitiv die bessere Diagnose zu sein. Es scheint, dass Touareg-Fahrer sich aus reiner Verzweiflung zu solchen Kommentaren hinreißen lassen. Wenn ich mich verarschen lassen möchte, wende ich mich in Zukunft doch gleich an VW in Wolfsburg.

Gruß Achim