Erschöpfte Batterie

Beitrag von „Delamancha“ vom 7. Juli 2007 um 15:33

Meine Dicke heißt Rosinante. Nach gut drei Wochen im Stall (Urlaub) tat sie keinen Mucks mehr - dabei musste ich unbedingt mein Hundi abholen. Ungarischer Pannendienst, von der VIP-Line geordert, funktionierte zum Glück sehr gut. Der Mann mit dem Licht auf dem Dach meinte, die Computer in dem Gefährt seien die üblen Energiefresser.
Schließlich in Deutschland unseren "alten", erfahrenen Werkstattmeister gefragt. Auskunft: Das sei eine Schwachstelle des Touareg. Wolle man beim Nachfolgemodell verbessern. Ich: "Dann will ich das Nachfolgemodell." Er: "Ja, 15.000 Verlust."
Kann jemand was dazu sagen?
Heiße Grüße von 30°,

Oltmer (Delamancha)