Erschöpfte Batterie

Beitrag von „bell407“ vom 9. Juli 2007 um 15:44

Hallo Oltmer,

lass mal deinen die Softwarestände der Steuergeräte (insbesondere das Komfortsteuergerät und das der Türen hinten) aktualisieren. Auch die Standheizung sofern verbaut macht da gerne Zicken. Und immer Auto absperren, sonst zieht der oder in deinem Fall die Dicke Strom.

Grüsse

Christian