Fehlerorgie im Instrumentenbrett

Beitrag von „Hofmayer“ vom 26. August 2007 um 15:00

Eher weniger das Fahrzeug wird sehr viel bewegt.
Wäre dann wohl ein defekter Regler der Lichtmaschine.