Keine Sicht mehr in der Pfütze

Beitrag von „salvatore“ vom 30. August 2007 um 15:50

> Zitat von Der Pate
>
> Ich hoffe nur, daß der neue Regensensor besser ist, als der beim neuen Passat...da hat der Wischer immer erst nach ein paar Sekunden (!) angefangen und dann ewig weitergewischt, obwohl schon alles trocken war...

Ooops, offenbar hab ich einen vom Passat eingebaut! Ich kenn das vom T nicht anders...