Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „TouaregV6TDI“ vom 4. September 2007 um 18:12

Hallo,
hatte letztes jahr ein ähnliches Problem letzten Endes wurde der Getriebeölkühler ausgetauscht. (sitzt diirekt unter der Frontstoßstange)
Jedenfalls war da irgendwas undicht, so dass das Getriebe bei kalten Motor nicht genügend Öl bekam und daher auch komisch schaltete.