Wasser läuft in Kofferraum

Beitrag von „cashburner“ vom 1. Oktober 2007 um 09:34

Hab mal bei mir nachgeschaut.

Mein Dicker ist März 2006 und hat die modifizierte Dichtung schon.

Aber ein paar kleine Tröpfchen, die ich für nicht beachtenswert halte, treffen beim Öffnen auf die Chromleiste des Kofferraums (der letzte Tropfen geht immer in die Hose).

Gruß Roland