ESP spinnt

Beitrag von „Lindi“ vom 28. Oktober 2007 um 17:30

Guter Hinweis

Mir ist aufgefallen, dass die Spannung seit ca. 3 Tagen bei rund 14,5 Volt ist, auf jeden Fall höher als gewohnt. Und seither spinnt er auch.

Morgen sehen wir mehr.

Gruss
Patrick