Aussetzer der Servolenkung

Beitrag von „Hagen“ vom 7. November 2007 um 17:48

Mir hat meine Werkstatt auch sofort das Auto "weggenommen".

Vielleicht einfach mal vorweg. Bei mir wurde die Servopumpe, der Ölbehälter und alle Leitungen getauscht. So sagte es der .
Danach ist es [dreimal auf Holz klopf] nie wieder aufgetreten.