Scheibenwischer

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 1. Dezember 2007 um 19:49

Nur mal zur Vervollständigung der Erfahrungen:

1. Neue Wischer - nach 2 Monaten Effekt gleich Null
2. Neue Wischerarme - nach 2 Monaten s.o.
3. Neue Wischergummis - nach 2 Monaten s.o.
4. Neuer Touareg - nach **3 Monaten** s.o.

-

Augenscheinlich ist VW dem Problem auf der Spur!

.