V6 tdi - Vibrationen am Lenkrad zw. 1400 und 1900 u/min

Beitrag von „morpheus“ vom 3. Dezember 2007 um 11:13

auch mein 😊 bestätigt mir das Geräusch vom Motor aus. Lässt sich scheinbar nichts machen da es bei der Materialherstellungen tolleranz gibt, sorgesagt ich muss damit leben. Akzeptiere ich nicht! 🙄

Wenn sich bis Anfangs nächstes Jahr nichts machen lässt werde ich den Dicken verkaufen und mir einen Cayenne S zutun. Und ich denke es wird soweit kommen.