Probleme RNS 510

Beitrag von „dirkti“ vom 30. Januar 2008 um 21:46

[Zitat von holger 3b](#)

Du hast doch den Touareg Facelift aber mit dem alten MFD2, oder? Oder gibt es ein MFD2 mit CAN 2.0?

Hallo Leute,

richtig, habe einen Facelift mit dem MFD.

Laut meinem Händler ist ein Antennenadapter erforderlich und am CD-Wechslerkabel muß was umgepinnt werden, da gibt´s glaube ich auch einen Adapter. Das deckt sich mit den Info´s die ich im I-Net gefunden habe, desweiteren findet sich bei Volkswagen Zubehör zum RNS 510 die Info: "*Verwendbarkeit: Touareg GP ab 07*".

Das sollte also soweit funktionieren. Nur, mit der FSE Premium bestand halt noch Uneinigkeit bezügl. des Steuergerätes. So wie ich das sehe, weiß mein momentan verbautes Steuergerät ja nicht, daß nun ein Gerät mit Touch-Screen verbaut ist und läßt sich also weiterhin nur über das MFL bedienen. Wenn also kein Update möglich ist werde ich wohl das neue Steuergerät benötigen.

Wenn der Umbau abgeschlossen ist, werde ich hier die Details posten.

Viele Grüße Dirk