Frage zum Umbau von Navi MFD2 CD auf DVD

Beitrag von „Thanandon“ vom 6. Februar 2008 um 17:51

Es könnte am Komponentenschutz liegen, wenn der nicht beseitigt wird kann das gerät nicht ausgelesen bzw neu bespielt werden
nochmal den befragen.....

> Zitat von GrafZahl
>
> Hi Marcus,
>
> das liest sich nicht gut.... viel Aufwand Danke für die Infos und
> berichte mal, wie es bei dir klappt. Ich werde auch weiter berichten.
> Bei meinem DVD Navi ist das Problem, dass es sich nicht mit dem Prüfgerät
> auslesen oder mit neuer Software bespielen lässt. Könnte ein Unterschied
> zu deiner Situation sein und auf einen Defekt hinweisen.
>
> Grüße
>
> GrafZahl
>
> Alles anzeigen